
18 緑区 長津田町 5302 付近 (大和バイパス下 滝沢隧道)

想定被害	車両損傷(運行不能)
原因	ゴミによる側溝の詰まり(大型車の駐停車多数)
警告板等	あり(警告板・電光表示板・赤灯)
事前対策	ゴミの除去・流入桝の清掃
発生時対応	「通行止め」看板表示・バリケード設置・ゴミ除去
排水方式	自然流下
管轄	緑土木事務所・(隧道南側:瀬谷土木事務所)





緑区方面側から



瀬谷区方面側から