



凡 例	
多角点	△ T1
境界点	⊙ K1
仮水準点	⊕ KBM
汚水人孔	⊙ SM
雨水人孔	⊙ RM
エアバルブ	⊙ AV
消火栓	⊙ F
電気人孔	⊙ EM
ハンドホール	□ SH
電話人孔	⊙ TM
水道 50/100	○水 50/100
電気柱	○ EP
電話柱	○ TP
街路灯	○ ST
支柱	---
支線	---
信号柱	○
道路標識	○ ヒ
制水弁	○ SV
仕切弁	○ WV
止水栓	○ SW
量水器	□ WM
ガス	○ G
単独樹	○ M
アスファルト	a
砂利	g
L型側溝	LO.45
U型側溝	LO.24
ガードレール	—
階段	▨
コンクリート	Co
石積	▨
ブロック	▨
コンクリート擁壁	▨
フェンス	—
車止	•••
植込み	—
板・タン堀	—
土留	—
人工・自然法	—
水道	□ W
カーブミラー	○ CM
ネットフェンス	—
流方方向	—
独立樹	—
竹林	—
荒地	—
畑地	—
芝地	•••
植栽	—
井戸	—
果樹園	—
墓地	—
郵便ポスト	□〒
電話ボックス	□ TB
変圧器	□ ET
門・出入口	—
記念碑	—
看板・掲示板	—
水田	—
広葉樹林	—
針葉樹林	—
横断歩道	—

真北測定記録	
件名	横浜文化体育館再整備事業に伴う測量業務委託
場所	横浜市中区不老町二丁目7番
測定年月日	平成27年9月29日
東経	L = 139 - 38 - 11
北緯	B = 35 - 26 - 25
南中時	11時31分34秒
測定方法	太陽観測
測定者	斎藤昭彦

平成27年度			
委託名	横浜文化体育館再整備事業に伴う測量業務委託		
履行場所	横浜市中区不老町二丁目7番地		
図面名	現況高低図		
縮尺	1/500	図面番号	1/1
作成年月日	平成27年9月4日		
横浜市市民局スポーツ振興課			